

## RELATÓRIO DE VISTORIA 002/2022

---

**Parte Expositiva:** Relato que no dia 20 de outubro do corrente ano, o 1º Tenente Olavo **Aurélio** da Nóbrega Neto e o 1º **Airton** de Araújo Nóbrega fizeram uma vistoria no Estádio Municipal José Cavacanti, localizado na Avenida Horácio Nóbrega, S/N, Patos PB. Lá constatamos que o referido estádio possui Projeto de Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, porém ainda não adequou a edificação conforme o referido projeto. Durante a visita, constatamos que a entrada de acesso de viatura ao campo possui largura inferior a 4 metros, a rampa de entrada não possui guarda-corpo, a escada do acesso aos espectadores falta o corrimão intermediário, o guarda-corpo das arquibancadas estão com altura inferior a 1,10 metros, falta corrimão na rampa de entrada, os vestiários estão com extintores de incêndio vencidos ou despressurizados e a escada que dá acesso ao gramado não possui corrimão, o local de acesso à imprensa está com o tamanho do guarda-corpo da escada inferior a 1,10 metros e com extintores vencidos ou despressurizados. Segundo informações do responsável pelo local, os brigadistas de incêndio só são contratados em dia de evento, não estando permanentemente no local.

**Parte Conclusiva:** Diante disso, constatamos diversas irregularidades no estádio quanto aos preventivos de proteção e prevenção a incêndio e pânico.

---

Olavo **Aurélio** da Nóbrega Neto – 1º Tenente QOBM  
Vistoriador do CAT/4ºBBM

## ANEXO (FOTOS)



Entrada (lado NUMOL): Sem guarda-corpo e fiação exposta

FOTO 01



Guarda-corpo com altura inferior a 1,10 metros.

FOTO 02



FOTO 03



Placa de saída de emergência ausente.

FOTO 04



Rampa de acesso a deficientes físicos com altura inferior a 1,10 metros.

FOTO 05



Escadas de acesso sem corrimão intermediário.

FOTO 06



Rampa de acesso sem guarda-corpo.

FOTO 07



Guarda-corpo da arquibancada com altura inferior a 1,10 metros.

FOTO 08



Ausência de guarda-corpo na saída de emergência.

FOTO 09



Ausência de corrimão no acesso da imprensa.

FOTO 10



Extintores vencidos e despressurizados, além de identificação insuficiente.

FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13

Ausência de corrimão no vestiário e no acesso ao gramado.




FOTO 14

Patos – PB, em 20 de outubro de 2022.

---

Olavo **Aurélio** da Nóbrega Neto – 1º TEN QOBM  
Vistoriador